

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новопокровская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Наименование объекта
297026, Республика Крым, Красногвардейский район, село Новопокровка,
улица Ленина, дом 37А
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	плане № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2	отсутствует информация об ОСИ	все	установить информацию на входе	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1,2	1,2	неровная поверхность покрытия, отсутствие ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара	все	ремонт поверхности покрытия с нанесением цветной и тактильной маркировок, установка ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	неровная поверхность покрытия	все	ремонт поверхности покрытия с нанесением цветной и тактильной маркировок	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	4				Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1.2	1.2			Оборудовать автостоянку и парковку	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	-		Ремонт текущий

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новопокровская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Наименование объекта
297026, Республика Крым, Красногвардейский район, село Новопокровка,
улица Ленина, дом 37А
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	плане № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3	отсутствие тактильной полосы перед маршем вверх и вниз (центральный и специальный входы), отсутствие контрастных маркировок крайних ступеней (центральный и специальный входы), поручней с двух сторон на наружной лестнице (центральный и специальный входы), горизонтальных завершений поручней на наружной лестнице, нетравмирующих окончаний поручней на наружной лестнице	Г, С, К, О	установка тактильной полосы перед маршем вверх и вниз (центральный и специальный входы), создание контрастных маркировок крайних ступеней (центральный и специальный входы), установка поручней с двух сторон на наружной лестнице (центральный и специальный входы), установка горизонтальных завершений поручней на наружной лестнице, установка нетравмирующих окончаний поручней на наружной лестнице	Ремонт текущий

2.2	Пандус (наружный)	есть	4	4	соответствует			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1,2	1,2	соответствует			
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2	1,2	соответствует			
2.5	Тамбур	есть	5,6	5,6	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В	-		Не нуждается

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новопокровская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Наименование объекта
297026, Республика Крым, Красногвардейский район, село Новопокровка,
улица Ленина, дом 37А
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	плане, № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	7	отсутствие пиктограммы в коридорах	С, Г	установка пиктограммы в коридорах	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8,9	8,9	отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, отсутствие поручней с одной стороны, горизонтальных завершений поручней, нетравмирующих окончаний поручней	С, К, Г, О	создание контрастной маркировки крайних ступеней, установка поручней с одной стороны, установка горизонтальных завершений поручней, установка нетравмирующих окончаний поручней	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	8,9	8,9				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	8,9	8,9				
3.5	Дверь	есть	7, 10	7, 10	соответствует			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7,8 9	7,8 9	нет			

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт текущий
--	-------------------------	------	---	--	------------------------------------	-----	---------------------------------------	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	-		Ремонт текущий

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: **Выполнить в комплексе ремонт группы – пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новопокровская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Наименование объекта
297026, Республика Крым, Красногвардейский район, село Новопокровка,
улица Ленина, дом 37А
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11				
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	доступность всех групп инвалидов	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-		не нуждается

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

≤**> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: **Выполнить в комплексе ремонт зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Новопокровская школа»
№ 1 от « 7 » мая 2018 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новопокровская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Наименование объекта
297026, Республика Крым, Красногвардейский район, село Новопокровка,
улица Ленина, дом 37А

адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	12, 13	отсутствие знака доступности помещения, тактильной маркировки санузла, несоответст вие ширины дверного проема, зоны у раковины (глубина и ширина), высоты раковины, отсутствие опорного поручня, кабин для инвалидов, знака доступности кабины, опорных поручней в кабине, крючков для костылей	К, О, С, Г	создание знака доступности помещения, создание тактильной маркировки санузла, замена ширины дверного проема, замена зоны у раковины (глубина и ширина), замена высоты раковины, установка опорного поручня, установка кабин для инвалидов, установка знака доступности кабины, установка опорных поручней в кабине, установка крючков для костылей	Ремонт текущий

5.2	Душевая/ ванная комната	есть	14	14	отсутствие знака доступности помещения, тактильной маркировки	К, О, С, Г	обеспечить доступность всех групп МГН	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15	15	отсутствие знака доступности помещения, тактильной маркировки	К, О, С, Г	обеспечить доступность всех групп МГН	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		не адаптирован о для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	-	14,15	Ремонт текущий

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: Выполнить в комплексе ремонт зоны санитарно - гигиенических помещений - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новопокровская школа» Красногвардейского района Республики Крым
Наименование объекта
297026, Республика Крым, Красногвардейский район, село Новопокровка,
улица Ленина, дом 37А
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	1-15	1-15	отсутствие		установка	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	1-15	1-15	отсутствие		установка	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	1-15	1-15	отсутствие		установка	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-15	1-15	не адаптировано для всех групп МГН	все	обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	1-15	Ремонт текущий

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, акустических и тактильных средств - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»